



Nº de Muestra: 669259

Identificación del Cliente

Nombre Centro	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	Dirección	
Teléfonos	928520128 ext261	Plaza de León y Castillo, 1	
Fax		San Bartolome	
		Las Palmas 35550	

Identificación de la Muestra

Descripción de la muestra	AGUA DE MAR	Fecha Toma Muestra	23/02/2018 8:05:00
Recogida por	CONSULTOR DANIEL FAMILIAR (BIOLAB)	Fecha de recepción	23/02/2018
Condiciones de la recepción de la muestra	CORRECTA	Fecha Inicio Analisis	23/02/2018
		Fecha Final Análisis	25/02/2018
		Fecha Emisión Informe	02/03/2018
Lugar de Recogida:	PLAYA GUACIMETA COORDENADA 28.948426 - 13.597.158		

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	2.9E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

Normativa de Referencia

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

Agua Continental				
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200	
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500	
Agua Costera y de transición				
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100	
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250	

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

Observaciones

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanaixet González Chávez  
Responsable Técnico

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 669260

Identificación del Cliente

Nombre Centro	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	Dirección	
Teléfonos	928520128 ext261	Plaza de León y Castillo, 1	
Fax		San Bartolome	
		Las Palmas 35550	

Identificación de la Muestra

Descripción de la muestra	AGUA DE MAR	Fecha Toma Muestra	23/02/2018 8:05:00
Recogida por	CONSULTOR DANIEL FAMILIAR (BIOLAB)	Fecha de recepción	23/02/2018
Condiciones de la recepción de la muestra	CORRECTA	Fecha Inicio Analisis	23/02/2018
		Fecha Final Análisis	25/02/2018
		Fecha Emisión Informe	02/03/2018
Lugar de Recogida:	PLAYA GUACIMETA COORDENADA 28.948708 - 13.596279		

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	3.6E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

Normativa de Referencia

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

Agua Continental				
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200	
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500	
Agua Costera y de transición				
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100	
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250	

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

Observaciones

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanaixet González Chávez  
Responsable Técnico

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 669261

Identificación del Cliente

Nombre Centro	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	Dirección	
Teléfonos	928520128 ext261	Plaza de León y Castillo, 1	
Fax		San Bartolome	
		Las Palmas 35550	

Identificación de la Muestra

Descripción de la muestra	AGUA DE MAR	Fecha Toma Muestra	23/02/2018 8:30:00
Recogida por	CONSULTOR DANIEL FAMILIAR (BIOLAB)	Fecha de recepción	23/02/2018
Condiciones de la recepción de la muestra	CORRECTA	Fecha Inicio Analisis	23/02/2018
		Fecha Final Análisis	25/02/2018
		Fecha Emisión Informe	02/03/2018
Lugar de Recogida:	PLAYA DE PLAYA HONDA COORDENADA 28.950879;13.589627		

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	3.1E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

Normativa de Referencia

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Agua Continental			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500
Agua Costera y de transición			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

Observaciones

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanaixet González Chávez  
Responsable Técnico

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 669262

Identificación del Cliente

Nombre Centro	Ayuntamiento de San Bartolomé	Dirección	
Teléfonos	928520128 ext261	Plaza de León y Castillo, 1	
Fax		San Bartolome	
		Las Palmas 35550	

Identificación de la Muestra

Descripción de la muestra	AGUA DE MAR	Fecha Toma Muestra	23/02/2018 8:30:00
Recogida por	CONSULTOR DANIEL FAMILIAR (BIOLAB)	Fecha de recepción	23/02/2018
Condiciones de la recepción de la muestra	CORRECTA	Fecha Inicio Analisis	23/02/2018
		Fecha Final Análisis	25/02/2018
		Fecha Emisión Informe	02/03/2018
Lugar de Recogida:	PLAYA DE PLAYA HONDA COORDENADA 28.951378;13.587928		

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	2.2E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

Normativa de Referencia

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

Agua Continental				
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200	
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500	

Agua Costera y de transición				
	Suficiente**	Buena*	Excelente*	
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100	
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250	

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

Observaciones

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanaixet González Chávez  
Responsable Técnico

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220